





1. Señales de Advertencias			
	Tensión peligrosa Trabajos en la electricidad sólo por personal técnico especializado		Tensión peligrosa Según ANSI Z535 (American National Standards Institute)
	Arranque automático En trabajos de servicio mantener el aparato siempre desconectado		Superficie caliente Induce a quemaduras. Antes de los trabajos de mantenimiento dejar enfriar
	Personal electricista especializado pasos de trabajo caracterizados deberán efectuarse sólo por personal electricista especializado		Atención La no observación induce a deterioro considerable de la bomba
2. Prohibiciones			
	La bomba trabaja libre de aceite Evitar aspiración de neblilla de aceite		No sobrecargar puntos marcados
	Materiales explosivos no deberán ser transportados		Combustibles no deberán ser transportados
	Ubicación Situación de inсталación no admisible		
	Líquidos no deberán ser transportados		
			Substancias tóxicas no deberán ser transportadas
3. Obligaciones			
	Usar gafas de protección		Usar guantes de protección
			Usar protectores de oídos Información sobre nivel acústico, por ejemplo, 85 dB(A)
4. Advertencias			
	Principio de efecto Bomba con rotor de aletas Como medio de transporte se admite sólo aire		Principio de efecto Soplado de canal lateral Como medio de transporte se admite sólo aire
	Almacenamiento/ubicación Proteger bomba ante humedad		Ubicación Datos de caracterización sirven solamente hasta una altura de 800 m.
	Versión Bomba de vacío		Versión Compresor
	Campo de giro de parte de la empresa de giro a la derecha como condición previa para conexión de bomba		Intervalo de conexión no más de 10 veces porhora
	Soplar sectores marcados con aire comprimido		Intervalo de mantenimiento Aquí para medición de corredera cada 3.000 horas de servicio. Observar la media mínima
			Mantenimiento (filtro) Limpiar dependiendo de la cantidad de polvo Renovar cartuchos atascados Eliminar todos los cartuchos
			Válvula de seguridad
			Trabajos de mantenimiento ejecutar con regularidad los pasos de trabajo marcados
			Más informaciones (datos opcionales) - placa indicadora de tipo - internet